

「FS1A型安全控制器」型錄訂正表

「FS1A型安全控制器」型錄中有部分錯誤的記載。
我們為此向您表示歉意，並請您按以下訂正內容訂正後再使用。

記

●FS1A型安全控制器型錄〔Cat.No.TP1290-0 2008年9月發行（3、5、10頁）〕

●記載錯誤內容

〔錯誤概要〕

危險區域與非危險區域的區別不明確。從人員的位置來推測，安全光幕安裝在非危險場所。而且，暫時無效化感測器的交叉點在非危險區域內，同時也落於安全光幕的檢出範圍的前方。


〔訂正內容概要〕

明確區別危險區域與非危險區域，並將安全光幕設置在危險場所。而且，暫時無效化感測器的交叉點變更在危險區域內、在安全光幕的檢出範圍後方。並且，在暫時無效化功能的解說欄下追加以下內容。

註：設置安全光幕以及無效化感測器時，請參照 IEC TS 62046 等規格，使其能夠滿足安全性能進行正確設置。


TP1290-0 3頁

●具備安全光幕暫時無效化功能




TP1290-0 5頁

●具備暫時無效化功能




TP1290-0 10頁

●裝置運轉中〈正常運作〉



●裝置運轉中〈暫時無效化狀態〉



●裝置停止〈生產品以外引起的遮光〉

