

IP 地址设置遗漏通知

FC5A 型超薄型网络服务器单元 CPU 模块

FC5A 型超薄型网络服务器单元 CPU 模块，发生出货时的 IP 地址设定为「0.0.0.0」（未设定）的故障，特此通知。

对象产品

型号：FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E
批量编号（S/N）：71323-00001 ~ -00200

- ※ 批量编号标示于贴在主体侧面及个别包装箱的标签左下角“S/N *****-*****”。
- ※ 此外，即使与上述的对象产品的批量编号相同，但是批量编号为“S/N *****-***** ·”末尾显示「·」的产品，IP 地址默认值已设定为「192.168.1.5」，所以购买后无需设定 IP 地址即可使用 Ethernet 端口。

故障内容

对象产品的 IP 地址的默认值，出货时没有设定为「192.168.1.5」，而是「0.0.0.0」（未设定）。IP 地址在没有设定的状态下，无法使用 Ethernet 端口。要使用 Ethernet 端口时，请按照以下「对策」的说明方法进行 IP 地址的设定。

对策

使用敝公司的应用软件 Automation Organizer 1.51 版（WindLDR 6.41 版）进行 IP 地址的设定及变更。

通过功能设定对话网络设定，对 IP 地址进行设定，并下载用户程序。

下载程序时，请使用主体所标配的 USB 端口。

IP 地址设定后，即可使用 Ethernet 端口。

www.idec.com/china