

アプリケーションソフトウェア WindLDR (LC 命令) 不具合のご連絡

SW1A 形 Automation Organizer

このたび、SW1A 形 Automation Organizer の WindLDR において、不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

不具合内容

WindLDR V.6.00、V.6.01 を用いて LC 命令 (LC=、LC<>、LC<、LC>、LC<=、LC>=) を使ったプログラムを FC5A 形 PLC にダウンロードし、アップロードを行った際に、プログラムが正しく復元されないことがあることが判明しました。不具合の詳細内容および回避方法につきましては、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」、以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さいますよう、お願い申し上げます。

対象ソフトウェア

SW1A 形 Automation Organizer Ver.1.00、Ver.1.01
(WindLDR Ver.6.00、Ver.6.01)

製品型番「SW1A-W1C」

対象 PLC 機種 FC5A 形 PLC

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたバージョンアップファイルにて Automation Organizer Ver.1.00、Ver.1.01 へバージョンアップされたソフトウェアも対象となります。

対処方法

本不具合は Automation Organizer Ver.1.10 (WindLDR Ver.6.10) で修正されています。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer Ver.1.10 バージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html