

## スマートリレー アプリケーションソフトウェアの不具合のご連絡

## WindLGC Ver. 6.1

このたび、WindLGC Ver. 6.1.5、Ver. 6.1.12 において、不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。  
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

## 不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpia/member/softinfo09121.html>

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さいませよう、お願い申し上げます。

## 対象ソフトウェア

WindLGC Ver. 6.1.5、Ver. 6.1.12  
製品型番「FL9Y-LP1CDW」

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたバージョンアップファイルにて Ver. 6.1.5、または Ver. 6.1.12 へバージョンアップされたソフトウェアも対象となります。  
また、WindLGC のアップデートセンタ機能を用いて Ver. 6.1.5、または Ver. 6.1.12 へバージョンアップされたソフトウェアも対象となります。

## 対処方法

本不具合は WindLGC Ver. 6.1.14 で修正されます。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、WindLGC Ver. 6.1.14 バージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpia/windlgc/dl/>

以上