

## 型錄訂正表

茲因「2010 年版 綜合型錄」及個別型錄中部分內容有誤，特此通知。  
IDEC 爲此向您表示歉意。並請您按以下訂正內容訂正後再使用。

### 記

#### • 對象型錄：


- 【2010 年版 綜合型錄】〔Cat. No. TP1329-0 2010 年 07 月發行(第 599 頁)〕
- 【HS5D 型 安全開關】〔Cat. No. TP1285-0 2009 年 08 月發行(第 8 頁)〕

#### • 記載錯誤內容:


【綜合型錄 599 頁】【個別型錄(TP1285-0) 8 頁】

□ 適用壓接端子

【錯誤】



【正確】



• 推薦廠商、型號、適用電線範圍（附絕緣套）  
日本壓接端子：N0.5 ~ 3 (0.2 ~ 0.5mm<sup>2</sup>)

• 推薦廠商、型號、適用電線範圍（附絕緣管）  
日本壓接端子：N0.5 ~ 3 (0.2 ~ 0.5mm<sup>2</sup>)

註：配線時，請勿卸下 A 部螺絲，以免發生誤動作或故障。