

敬 各位客戶

「Ø22YW 系列控制元件」型錄訂正表

茲因「Ø22YW 系列控制元件」的個別型錄型錄及 2010 年版綜合型錄中的部分內容有誤，特此通知。IDEC 爲此向您表示歉意。並請您按以下訂正內容訂正後再使用。

或，您希望收到已訂正後的個別型錄，請您從連結下列網址，登錄 Member Site 後索取。

http://www.idec.com/twzht/member/member_request.html

記

• 對象型錄：

- 【Ø22mm YW 系列 控制元件】個別型錄 (Cat. No. TP1173-2 2010 年 11 月發行(第 19 頁))
- (Cat. No. TP1173-1 2009 年 06 月發行(第 19 頁))
- (Cat. No. TP1173-0 2008 年 04 月發行(第 19 頁))
- 【2010 年版 綜合型錄】Ø22mm YW 系列 (Cat. No. TP1329-0 2010 年 07 月發行(第 181 頁))

• 記載錯誤內容概要:

鑰匙選擇開關(樹脂框及金屬框)的 2 位置型《接點記號 2NO-1NC(21)》之動作位置部分內容有誤。

• 記載錯誤內容詳情:

①鑰匙選擇開關(樹脂框/金屬框型)

【個別型錄 P19 頁】【2010 年版 綜合型錄 P181 頁】

【錯誤】

| 位置數 | 接點記號 | 接點塊 | | 動作位置 | | 類型 | | 銷售單位 |
|-------------------------|-----------------|-----|----|------|---|-----|------|------|
| | | 位置 | 接點 | L | R | 樹脂型 | 金屬框型 | |
| 90° - 2 位置 交替型 | 2NO-1NC (21) | ① | NO | | ● | | | 1 個 |
| | | ② | NO | | ● | | | |
| | | ③ | NC | ● | | | | |
| 90° - 2 位置 從右復歸型 | 2NO-1NC (21) | ① | NO | | ● | | | 1 個 |
| | | ② | NO | | ● | | | |
| | | ③ | NC | ● | | | | |

【正確】



| 位置數 | 接點記號 | 接點塊 | | 動作位置 | | 類型 | | 銷售單位 |
|-------------------------|-----------------|-----|----|------|---|-----|------|------|
| | | 位置 | 接點 | L | R | 樹脂型 | 金屬框型 | |
| 90° - 2 位置 交替型 | 2NO-1NC (21) | ① | NO | ● | | | | 1 個 |
| | | ② | NC | | ● | | | |
| | | ③ | NO | | ● | | | |
| 90° - 2 位置 從右復歸型 | 2NO-1NC (21) | ① | NO | | ● | | | 1 個 |
| | | ② | NC | ● | | | | |
| | | ③ | NO | | ● | | | |

以上