

敬 各位客戶

「FC5A/FC4A 型 可程式控制器」型錄訂正表

茲因「FC5A/FC4A 型 可程式控制器」的個別型錄型錄中的部分內容有誤，特此通知。
IDEC 爲此向您表示歉意。並請您按以下訂正內容訂正後再使用。

記

- 對象型錄：

【FC5A/FC4A 型 可程式控制器】個別型錄〔Cat. No. TP1374-0 2011 年 3 月發行(第 26 頁)〕

- 記載錯誤內容概要：

超薄型性能規格 > 脈衝輸出 > 點數 之部分內容有誤。

- 記載錯誤內容詳情：

【錯誤】

脈衝輸出	點數	3 點	2 點	3 點	2 點
	最大響應頻率	100kHz			20kHz

【正確】

脈衝輸出	點數	3 點 (獨立 2 軸方向控制 1 點， 或者 1 軸方向控制 1 點， 以及脈衝輸出 1 點， 或者脈衝輸出 3 點)	2 點 (1 軸方向控制 1 點， 或者脈衝輸出 2 點)	3 點 (獨立 2 軸方向控制 1 點， 或者 1 軸方向控制 1 點， 以及脈衝輸出 1 點， 或者脈衝輸出 3 點)	2 點 (1 軸方向控制 1 點， 或者脈衝輸出 2 點)
	最大響應頻率	100kHz			20kHz

以上