

## 产品标记牌错误订正通知

### MICROSmart 系列 FC4A 型网络服务器单元

MICROSmart 系列 FC4A 型网络服务器单元标记牌的标示错误已修改，特此通知。

#### 对象機種以及实施时间

种类	型号	更新后出货预定
FC4A 型网络服务器单元	FC4A-SX5ES1J	2011 年 1 月底
	FC4A-SX5ES1E	2010 年 12 月中旬



※在出货预定日期后，顺次实施。  
但是，根据库存以及流通状况，到货期有所不同。

#### 变更内容


标记牌的消耗电流值标记错误如下。  
型号、价格、取得认证、产品规格无变更。

FC4A-SX5ES1J

现存品 (错误) 标示为 150mA。





更正品 (正确) 标示为 70mA。



FC4A-SX5ES1E

现存品 (错误) 标示为 150mA。



更正品 (正确) 标示为 70mA。

