

販売中止のご案内

ST4X 形近接スイッチ

ST4X 形近接スイッチを販売中止とさせていただきます。

推奨代替品であるところの TURCK 社製近接スイッチへの切替えをご検討いただきますようお願い申し上げます

販売中止実施時期

最終ご注文日 : 2005年3月31日 (ただし、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。)

最終出荷日 : 2005年3月31日

販売中止機種と推奨代替機種

販売中止機種: 本体 (M12、M18、M30、 40 タイプ) ...52 機種
アクセサリ ... 6 機種

推奨代替機種: (A)...廉価品 (B)...上位互換品

サイズ	販売中止機種	推奨代替機種(A)	推奨代替機種(B)
M12タイプ	ST4X-HB1K2M12	BI3U-M12-AN6X	BI3U-M12E-VN4X
	ST4X-HC1K2M12	BI3U-M12-AP6X	BI3U-M12E-VP4X
	ST4X-JB1K8M12	NI8U-M12-AN6X	NI8U-M12E-VN4X
	ST4X-JC1K8M12	NI8U-M12-AP6X	NI8U-M12E-VP4X
	ST4X-HB1H2M12	BI3U-M12-AN6X-H1141	BI3U-M12E-VN4X-H1141
	ST4X-HC1H2M12	BI3U-M12-AP6X-H1141	BI3U-M12E-VP4X-H1141
	ST4X-JB1H8M12	NI8U-M12-AN6X-H1141	NI8U-M12E-VN4X-H1141
	ST4X-JC1H8M12	NI8U-M12-AP6X-H1141	NI8U-M12E-VP4X-H1141
	ST4X-HB1H2MT12	BI3U-MT12-AN6X-H1141	BI3U-MT12E-VN4X-H1141
	ST4X-HC1H2MT12	BI3U-MT12-AP6X-H1141	BI3U-MT12E-VP4X-H1141
	ST4X-JB1H8MT12	NI8U-MT12-AN6X-H1141	NI8U-MT12E-VN4X-H1141
	ST4X-JC1H8MT12	NI8U-MT12-AP6X-H1141	NI8U-MT12E-VP4X-H1141
	ST4X-HB1K2EM12	BI3U-EM12-AN6X	BI3U-EM12E-VN4X
	ST4X-HC1K2EM12	BI3U-EM12-AP6X	BI3U-EM12E-VP4X
	ST4X-JB1K8EM12	NI8U-EM12-AN6X	NI8U-EM12E-VN4X
	ST4X-JC1K8EM12	NI8U-EM12-AP6X	NI8U-EM12E-VP4X
M18タイプ	ST4X-HB1K5M18	BI5U-M18-AN6X	BI5U-M18M-VN4X
	ST4X-HC1K5M18	BI5U-M18-AP6X	BI5U-M18M-VP4X
	ST4X-JB1K12M18	NI12U-M18-AN6X	NI12U-M18M-VN4X
	ST4X-JC1K12M18	NI12U-M18-AP6X	NI12U-M18M-VP4X
	ST4X-HB1H5M18	BI5U-M18-AN6X-H1141	BI5U-M18M-VN4X-H1141
	ST4X-HC1H5M18	BI5U-M18-AP6X-H1141	BI5U-M18M-VP4X-H1141
	ST4X-JB1H12M18	NI12U-M18-AN6X-H1141	NI12U-M18M-VN4X-H1141
	ST4X-JC1H12M18	NI12U-M18-AP6X-H1141	NI12U-M18M-VP4X-H1141
	ST4X-HB1H5MT18	BI5U-MT18-AN6X-H1141	BI5U-MT18M-VN4X-H1141
	ST4X-HC1H5MT18	BI5U-MT18-AP6X-H1141	BI5U-MT18M-VP4X-H1141
	ST4X-JB1H12MT18	NI12U-MT18-AN6X-H1141	NI12U-MT18M-VN4X-H1141
	ST4X-JC1H12MT18	NI12U-MT18-AP6X-H1141	NI12U-MT18M-VP4X-H1141
	ST4X-HB1K5EM18	BI5U-EM18-AN6X	BI5U-EM18M-VN4X
	ST4X-HC1K5EM18	BI5U-EM18-AP6X	BI5U-EM18M-VP4X
	ST4X-JB1K12EM18	NI12U-EM18-AN6X	NI12U-EM18M-VN4X
	ST4X-JC1K12EM18	NI12U-EM18-AP6X	NI12U-EM18M-VP4X

サイズ	販売中止機種	推奨代替機種(A)	推奨代替機種(B)
M30タイプ	ST4X-HB1K10G30	BI10U-M30-AN6X	BI10U-M30-VN4X
	ST4X-HC1K10G30	BI10U-M30-AP6X	BI10U-M30-VP4X
	ST4X-JB1K20G30	NI20U-M30-AN6X	NI20U-M30-VN4X
	ST4X-JC1K20G30	NI20U-M30-AP6X	NI20U-M30-VP4X
	ST4X-HB1H10G30	BI10U-M30-AN6X-H1141	BI10U-M30-VN4X-H1141
	ST4X-HC1H10G30	BI10U-M30-AP6X-H1141	BI10U-M30-VP4X-H1141
	ST4X-JB1H20G30	NI20U-M30-AN6X-H1141	NI20U-M30-VN4X-H1141
	ST4X-JC1H20G30	NI20U-M30-AP6X-H1141	NI20U-M30-VP4X-H1141
	ST4X-HB1H10GT30	BI10U-MT30-AN6X-H1141	BI10U-MT30-VN4X-H1141
	ST4X-HC1H10GT30	BI10U-MT30-AP6X-H1141	BI10U-MT30-VP4X-H1141
40タイプ	ST4X-HB1H15CK40	BI15U-CK40-AN6X2-H1141	BI15U-CK40-AN4X2-H1141
	ST4X-HC1H15CK40	BI15U-CK40-AP6X2-H1141	BI15U-CK40-AP4X2-H1141
	ST4X-JB1H25CK40	NI25U-CK40-AN6X2-H1141	NI25U-CK40-AN4X2-H1141
	ST4X-JC1H25CK40	NI25U-CK40-AP6X2-H1141	NI25U-CK40-AP4X2-H1141
	ST4X-HB3K15CP40	BI15U-CP40-AN6X2	BI15U-CP40-VN4X2
	ST4X-HC3K15CP40	BI15U-CP40-AP6X2	BI15U-CP40-VP4X2
	ST4X-JB3K40CP40	NI40U-CP40-AN6X2	NI40U-CP40-VN4X2
	ST4X-JC3K40CP40	NI40U-CP40-AP6X2	NI40U-CP40-VP4X2

アクセサリ	販売中止機種	推奨代替機種
コネクタケーブル	ST9Z-RK4-2	WAK3-2/P00
	ST9Z-WK4T-2	WWAK3-2/P00
テフロンキャップ	ST9Z-C12	SKN/M12
	ST9Z-C18	SKN/M18
	ST9Z-C30	SKN/M30
コンジット	ST9Z-PG13.5	PG13.5VERSCHRAUBUNG

推奨代替機種の主な相違点

	代替機種(A)		代替機種(B)	
	互換性	備考	互換性	備考
外形寸法		概ね短胴となります。		一部短胴となります。
使用電圧範囲		DC10～30Vに範囲がせまくなります。		
出力				N.O.とN.C.の2出力となります。

注) :完全互換あるいは上位互換
:ほとんど変更ありませんが仕様をご確認ください

仕様の詳細が必要な場合は、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。